

JANOME

Pies adicionales *Máquina 3016*

200127000	Pie para acolchado libre
200310002	Pie para doble arrastre para acolchar
200124007	Pie para recogido
200131007	Pie para botón
200141000	Pie ultradeslizante
200142001	Pie de rodillo
200140009	Pie para sesgo
200328003	Pie para alforza
941800000A	Pie para cierre invisible HM
200125008	Pie recto fijo 5mm
200126009	Pie para acordonado triple
200129002	Pie puntada satín
941500000A	Pie para tricot
941620305	Pie para plisado
200330008	Pie 1/4 de puntada

